

	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite <i>recommended cut-out for snap-in fixing ledge opposite to snap-in direction</i>)	Wanddicke <i>wall thickness</i>	Ausschnittlaenge <i>length of cut-out</i>	Ausschnittbreite <i>width of cut-out</i>
		0.75 bis / <i>to</i> 1.25 1.25 bis / <i>to</i> 3	30 ^{-0.1} 30.2 ^{-0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}
B	Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.			
	The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.			
C				
D				
E	Aufschrift <i>marking</i> 193.. 20(10)A 250V AC T80/55 16(16)A 127V AC T100/55 16.1(8)A 250V AC 5E4 T100/55 Herstellort/-jahr/-woche <i>code of manufacture: place/year/week</i> Auf Verpackung / on box: Ausschalter 2-polig Fuer Gerate der Klasse II geeignet DPST <i>suitable for appliances of class II</i>			

-	-	-	1932.3112-XX
Figure	Type	Customer Part No.	Art.No.-PI
Shape and location	Angle ± 2 °	Length	Radii
© ≡	Edge tolerance	0-6 ± 0.15 >6-15 ± 0.2 >15-30 ± 0.25 >30-70 ± 0.4 >70-120 ± 0.6 >120-200 ± 1.0	0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.3 >15-30 ± 0.5 >30-200 ± 10%
h	156088	2025-03-03	HHE
g	88486	2014-03-05	HHE
f	77497	2012-03-20	ZO
e	57621	2008-05-05	HHE
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by
		All dimensions are in millimetres	
		System NX V2007	
		Replacement of Zg.gl.Nr.v.10.04.2000	
		Appliance switch	
		MARQUARDT	